ZOTAC®

VR SERIES

QUICK START GUIDE

Table of Contents

Quick Start Guide (EN)----------2
快速启动指南 (CHS) ----------4
快速啟動指南 (CHT) ----------6
Schnellanleitung (DE) ----------8
Guía Rápida de Funcionamiento (ESP) ----------10
Guide d'installation rapide (FRA) ----------12
Guida di Installazione Rapida (IT)----------14
クイックスタートガイド (JP)----------16
빠른시작 가이드 (KR)----------18
Guia de Arranque Rápido (POR) ----------20
Instrukcja Szybkiej Instalacji (PL)----------22
Руководство по установке (RU)----------24

QUICK START GUIDE

PACKAGE CONTENTS

- 1 x ZOTAC VR GO SYSTEM
- 1 x Backpack Strap Add-on
- 1 x AC Adapter
- 1 x Power Cord
- 1 x DC 12V Power Cable
- 2 x Batteries
- 1 x Battery Charging Dock
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x OS Recovery USB Drive (optional)

BATTERY CHARGING

Note: The VR GO system does not support charging the batteries directly.

1. Insert the batteries into the battery charging dock.
2. Connect the AC adapter to the battery charging dock.
3. All battery LEDs will be OFF when fully charged.
4. Press the battery status button to check battery status if need.

TOP PANEL

1. Power output (DC12V, 2.5A)
2. USB 3.1 Type-C port
3. DP port
4. USB 3.1 ports

FRONT PANEL

1. Power switch
2. Battery lock

ZOTAC®

RIGHT PANEL

1. Power input (DC19.5V)
2. USB 3.0 ports
3. HDMI port
4. LAN (RJ45) port
5. USB 3.1 port
6. Memory card slot
7. DP port
8. Headphone/Audio Out jack
9. Microphone jack
10. Power output (DC12V, 2.5A)

SETTING UP YOUR ZOTAC VR GO SYSTEM

1. Connect USB 3.0/3.1 devices
2. Connect HDMI display
3. Connect to home network
4. Connect DP display
5. Connect headphone/audio out device
6. Connect microphone device
7. Connect VR head-mounted display (optional)
8. Connect power cable
9. Turn on the system
10. Follow the on-screen instructions to complete the initial setup of Windows. This process may take several minutes. (optional)

ATTACHING BACKPACK

1. Lay the ZOTAC VR GO on a flat surface with the backcover facing upwards.
2. Lay the ZOTAC VR GO on the backpack. Align the white line of backpack with the bottom of VR GO.
3. Push the backpack. When you hear a click, it means the installation is in place.

快速启动指南

包装内容

- ☐ 1 x ZOTAC VR GO 系统
- ☐ 1 x 背带
- ☐ 1 x 电源适配器
- ☐ 1 x 电源线
- ☐ 1 x 12V 直流电源线
- ☐ 2 x 电池
- ☐ 1 x 电池充电器
- ☐ 1 x 快速安装指南
- ☐ 1 x USB 系统修复随身碟（可选）

充电

注：VR GO 系统不支持直接充电

1. 将电池插入充电插座
2. 将电源适配器连接到充电插座
3. 充电完成后电池指示灯会熄灭
4. 按下“battery status”可看到电池状态

顶部面板

1. 电源输出（DC12V, 2.5A）
2. USB 3.1 Type-C 接口
3. DP 接口
4. USB 3.1 接口

正面面板

1. 电源开关
2. 电池锁

右面板

1. 电源输入（DC19.5V）
2. USB 3.0 接口
3. HDMI 接口
4. 局域网（RJ45）接口
5. USB 3.1 接口
6. 读卡器
7. DP 接口
8. 耳机/音频输出接口
9. 麦克风接口
10. 电源输出（DC12V, 2.5A）

安装你的 ZOTAC VR GO 系统

1. 连接 USB 3.0/3.1 设备
2. 连接 HDMI 显示器
3. 连接局域网
4. 连接 DP 显示器
5. 连接耳机/音频输出设备
6. 连接麦克风
7. 连接 VR 眼镜（可选）
8. 连接电源线
9. 启动系统
10. 按照屏幕上的指示完成 Windows 初始化，这个过程可能需要花费数分钟（可选）

安装背带方法

1. 将 ZOTAC VR GO 平放，正面向前
2. 将 ZOTAC VR GO 放到背带上，背包的白线位置与VR GO 的底部对齐
3. 轻推背包，当你听到咔擦声音时，表明已经安装稳妥。

快速啟動指南

包裝內容

- ☐ 1 x ZOTAC VR GO 系統
- ☐ 1 x 背包帶
- ☐ 1 x 變壓器
- ☐ 1 x 電源線
- ☐ 1 x 12V 直流電源線
- ☐ 2 x 電池
- ☐ 1 x 電池充電座
- ☐ 1 x 快速啟動指南
- ☐ 1 x USB 系統修復隨身碟（如適用）

充電

注: VR GO 系統不支援直接充電

1. 將電池插入充電座
2. 連接變壓器至充電座
3. 充電完畢時電池燈會熄滅
4. 按下 battery status 可檢視電池狀態

頂部面板

1. 電源輸出（DC12V, 2.5A）
2. USB 3.1 Type-C 接口
3. DP 接口
4. USB 3.1 接口

正面面板

1. 電源開關
2. 電池鎖

右邊面板

1. 電源輸入（DC19.5V）
2. USB 3.0 接口
3. HDMI 接口
4. 網絡（RJ45）接口
5. USB 3.1 接口
6. 讀卡器
7. DP 接口
8. 耳機/音頻輸出插口
9. 麥克風插口
10. 電源輸出（DC12V, 2.5A）

安裝你的 ZOTAC VR GO 系統

1. 連接 USB 3.0/3.1 設備
2. 連接 HDMI 顯示器
3. 連接家居網絡
4. 連接 DP 顯示器
5. 連接耳機/音頻輸出設備
6. 連接麥克風
7. 連接虛擬實境頭戴式顯示器（如適用）
8. 連接電源線
9. 啟動系統
10. 跟隨屏幕上的指示去完成 Windows 的初始設置。這個過程可能需要花數分鐘。（如適用）

裝置背包帶方法

1. 將 ZOTAC VR GO 平放，正面向前。
2. 將 ZOTAC VR GO 放置在背包帶上，背包的白線位置需與 VR GO 的底部對齊。
3. 輕推背包。當你聽到喀噠聲時，就表示裝置已經完成。提起背包帶便可完成。

KURZANLEITUNG

LIEFERUMFANG

- 1 x ZOTAC VR GO SYSTEM
- 1 x Rucksack-Tragegurt
- 1 x Wechselstrom-Adapter
- 1 x Netzkabel
- 1 x DC 12V Netzkabel
- 2 x Akku-Batterien
- 1 x Ladestation
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x USB-Stick zur Wiederherstellung des Betriebssystems (optional)

AKKU LADEN

Wichtiger Hinweis: Die Akku-Batterien können nicht direkt im VR GO System aufgeladen werden.

1. Legen Sie die Akku-Batterien in die Ladestation.
2. Verbinden Sie das Netzteil mit der Ladestation.
3. Die Batterie-LED erlischt, wenn der Akku voll aufgeladen ist.
4. Drücken Sie bei Bedarf die Taste für den Batteriestatus, um diesen zu prüfen.

OBERE ANSICHT

1. Stromausgang (DC12V, 2.5A)
2. USB 3.1 Type-C Anschluss
3. DP Anschluss
4. USB 3.1 Anschlüsse

FRONTBLENDE

1. Stromschalter
2. Akkuverriegelung

RECHTE ANSICHT

1. Stromeingang (DC19.5V)
2. USB 3.0 Anschlüsse
3. HDMI Anschluss
4. LAN (RJ45) Anschluss
5. USB 3.1 Anschluss
6. Speicherkartensteckplatz
7. DisplayPort Anschluss
8. Kopfhörer / Audio-Out Anschluss
9. Mikrofon Anschluss
10. Stromausgang (DC12V, 2.5A)

INBETRIEBNAHME DES ZOTAC VR GO SYSTEM

1. Anschluss von USB 3.0/3.1 Geräten
2. Anschluss von HDMI Bildschirmen
3. Verbindung an ein Netzwerk
4. Anschluss von DisplayPort Bildschirmen
5. Anschluss eines Kopfhörer / Audio-Out Geräts
6. Anschluss eines Mikrofons
7. VR-Head-Mounted-Display anschließen (optional)
8. Anschluss des Netzkabels
9. Einschalten des Systems
10. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung von Windows abzuschließen. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. (optional)

RUCKSACK BEFESTIGEN

1. Legen Sie den ZOTAC VR GO mit der Rückseite nach oben auf eine ebene Fläche.
2. Legen Sie den ZOTAC VR GO auf den Rucksack. Richten Sie die weiße Linie des Rucksacks an der Unterseite des VR GO aus.
3. Drücken Sie auf den Rucksack. Die Installation ist beendet, wenn sie ein Klicken hören.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

CONTENIDO DEL PAQUETE

- ZOTAC VR GO SYSTEM
- 1 x correa adherida a la Mochila
- 1 x Adaptador de AC
- 1 x Cable de alimentación
- 1 x Cable de alimentación 12 V DC
- 2 x Baterías
- 1 x Muelle de carga de la batería
- 1 x Guía de inicio rápido
- 1 x Unidad USB de recuperación del sistema operativo (opcional)

CARGA DE LA BATERÍA

Nota: El sistema VR GO no soporta la carga directa de las baterías.

1. Inserte las baterías en el muelle de carga de baterías.
2. Conecte el adaptador AC al muelle de carga de batería.
3. Todos los LEDs de la batería se apagarán cuando estén cargados por completo.
4. Si fuera necesario, presione el botón de estado de la batería para verificar su estado.

PANEL SUPERIOR

1. Salida de potencia (12 V DC, 2.5A)
2. Puerto USB 3.1 Type-C
3. Puerto DP
4. Puertos USB 3.1

PANEL FRONTAL

1. Botón de encendido
2. Traba de la batería

PANEL DERECHO

1. Entrada de alimentación [19.5 V DC]
2. Puertos USB 3.0
3. Puerto HDMI
4. Puerto LAN [RJ45]
5. Puerto USB 3.1
6. Ranura de la tarjeta de memoria
7. Puerto DP
8. Conector de salida del auricular/audio
9. Conector para micrófono
10. Salida de potencia (12 V DC, 2.5A)

CONFIGURACIÓN DE ZOTAC VR GO SYSTEM

1. Conecte los dispositivos USB 3.0/3.1
2. Conecte las pantallas HDMI
3. Conecte las redes domésticas
4. Conect las pantallas DP
5. Conecte el auricular/dispositivo de audio
6. Conecte el micrófono
7. Conecte la pantalla montada sobre la cabeza VR (opcional)
8. Conecte el cable de alimentación
9. Encienda el sistema
10. Siga las instrucciones de pantalla para completar la instalación inicial de Windows. Este proceso puede tomar varios minutos. (opcional)

INSTALACIÓN DE LA MOCHILA

1. Coloque su ZOTAC VR GO sobre una superficie plana con la contratapa hacia arriba.
2. Coloque su ZOTAC VR GO sobre la mochila. Alinee la línea blanca de la mochila con la parte inferior de VR GO.
3. Presione la mochila. Cuando oiga un clic, significa que se ha realizado la instalación.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

CONTENU DE LA BOITE

- 1 x ZOTAC VR GO SYSTEM
- 1 x Bretelle de sac à dos additionnelle
- 1 x Adaptateur Secteur
- 1 x Cable d'alimentation
- 1 x Câble d'alimentation DC 12V
- 2 x Batteries
- 1 x Chargeur de Batterie
- 1 x Guide de Démarrage Rapide
- 1 x Clé USB de restauration d'OS (optionnel)

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Remarque : Le dispositif VR GO SYSTEM ne peut être rechargé batterie en place.

1. Insérer la batterie dans le chargeur de batterie.
2. Brancher l'adaptateur secteur au chargeur de batterie.
3. Toutes les LED seront éteintes quand la batterie sera pleinement chargée.
4. Appuyer sur le bouton de verification du niveau de charge de la batterie pour vérfier son état.

PANNEAU DU DESSUS

1. Sortie d'alimentation (DC12V, 2.5A)
2. Port USB 3.1 Type-C
3. Port DP
4. Ports USB 3.1

PANNEAU AVANT

1. Bouton Marche / Arrêt
2. Bouton de déverrouillage de la batterie

ZOTAC®

PANNEAU DE DROITE

1. Connecteur d'alimentation (DC19.5V)
2. Ports USB 3.0
3. Port HDMI
4. Port LAN (RJ45)
5. Port USB 3.1
6. Emplacement pour carte mémoire
7. Port DP
8. Prise casque/ sortie audio
9. Prise microphone
10. Sortie d'alimentation (DC12V, 2.5A)

FRA

CONFIGURER VOTRE DISPOSITIF ZOTAC VR GO SYSTEM

1. Connecter les périphériques USB 3.0/3.1
2. Connecter les sorties HDMI
3. Connecter au réseau internet
4. Connecter les sorties DP
5. Connecter un casque/périphérique audio
6. Connecter un microphone
7. Connectez le casque VR (optionnel)
8. Brancher le câble d'alimentation
9. Mettre en marche le système
10. Suivre les indications à l'écran pour terminer l'installation de Windows. Cette étape peut prendre plusieurs minutes. (optionnel)

POUR FIXER LE SAC À DOS

1. Posez le ZOTAC VR GO sur une surface plane avec la face arrière tournée vers le haut.
2. Posez le ZOTAC VR GO sur le sac à dos. Veillez à aligner la ligne blanche avec la partie inférieure du VR GO.
3. Exercez une pression sur le sac à dos pour l'enclencher. L'installation est finalisée lorsque vous entendez un clic.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

CONTENUTO CONFEZIONE

- 1 x ZOTAC VR GO
- 1 x Backpack a Strappo
- 1 x adattatore AC
- 1 x cavo alimentazione
- 1 x Cavo Alimentazione DC 12V
- 2 x Batterie
- 1 x Dock carica batterie
- 1 x Quick Start Guide
- 1 x SO Recovery USB Drive (opzionale)

RICARICARE LE BATTERIE

Nota: Il sistema VR GO non permette la ricarica diretta delle batterie.

1. Inserire le batterie nel dock di ricarica.
2. Connettere l'adattatore AC al dock.
3. Tutti i LED si spengono a ricarica completata.
4. Premere il bottone di controllo dello stato di carica delle batterie se necessario.

PANNELLO SUPERIORE

1. Uscita alimentazione (DC12V, 2.5A)
2. USB 3.1 Type-C
3. DP
4. USB 3.1

PANNELLO FRONTALE

1. Accensione
2. Blocco batterie

PANNELLO DESTRO

1. Ingresso alimentazione (DC19.5V)
2. porte USB 3.0
3. porta HDMI
4. porta LAN (RJ45)
5. porta USB 3.1
6. Memory card slot
7. porta DP
8. Jack cuffie/uscita audio
9. Jack microfono
10. Uscita alimentazione (DC12V, 2.5A)

COLLEGARE ZOTAC VR GO

1. Connettere un dispositivo USB 3.0/3.1
2. Connettere un display HDMI
3. Connettersi ad una rete domestica
4. Connettere un display DP
5. Connettere un dispositivo audio/cuffie
6. Connettere un microfono
7. Connettore VR testa (opzionale)
8. Connettere il cavo di alimentazione
9. Avviare il sistema
10. Seguire le istruzioni a video per iniziare il primo avvio di Windows. Questo processo potrebbe impiegare alcuni minuti. (opzionale)

PRESA BACKPACK

1. Poggia lo ZOTAC VR GO su una superfice piana a faccia in su.
2. Poggia lo ZOTAC VR GO sul backpack. Allinea le linee bianche del backpack con il fondo del VR GO.
3. Premi il backpack fino a sentire click.

クイックスタートガイド

パッケージ同梱物

- □ 1 x ZOTAC VR GO SYSTEM
- □ 1 x バックパックストラップ
- □ 1 x ACアダプタ
- □ 1 x 電源コード
- □ 1 x DC12V電源ケーブル
- □ 2 x バッテリー
- □ 1 x バッテリーチャージングドック
- □ 1 x クイックスタートガイド
- □ 1 x OSリカバリー用USBメモリ（オプション）

バッテリーチャージ

※ご注意　VR GO SYSTEM 本体でのバッテリーチャージはできません

1. バッテリーをバッテリーチャージングドックにセットアップします
2. ACアダプタをバッテリーチャージングドックに接続します
3. バッテリーチャージ完了時にLEDランプすべて消灯します
4. 必要に応じて、バッテリーステータスボタンを押してバッテリー状況を確認してください

トップパネル

1. 電源出力（DC12V, 2.5A）
2. USB 3.1 Type-Cポート
3. DPポート
4. USB 3.1ポート

フロントパネル

1. 電源スイッチ
2. バッテリーロック

ZOTAC®

右パネル

1. 電源入力（DC19.5V）
2. USB 3.0ポート
3. HDMIポート
4. LAN（RJ45）ポート
5. USB 3.1ポート
6. メモリカードスロット
7. DisplayPortポート
8. ヘッドフォン/オーディオ　出力ジャック
9. マイクジャック
10. 電源出力（DC12V, 2.5A）

ZOTAC VR GO システムのセットアップ

1. USB 3.0/3.1デバイスを本体に接続
2. HDMIディスプレイを本体に接続
3. ホームネットワークに接続
4. DisplayPortディスプレイを本体に接続
5. ヘッドフォン/オーディオデバイスを本体に接続
6. マイクを本体に接続
7. VRヘッドマウントディスプレイを接続（オプション）
8. 電源ケーブルを本体に接続
9. 電源を入れます
10. 画面の指示に従って、Windowsの初期セットアップを完成してください。 このプロセスには数分かかる場合があります（オプション）

バックパック取付方法

1. ZOTAC VR GOとバックパック取付面を上向きにして平らな面に置きます。
2. ZOTAC VR GOをバックパックの上に置きます。 バックパックの白い線にVR GOの下部に合わせます。
3. バックパックを上から押し込みます。カチッという音が確認できれば装着完了です。

JP

빠른시작 가이드

패키지 구성

- 1 x ZOTAC VR GO 시스템
- 1 x 백팩 스트랩
- 1 x AC 어댑터
- 1 x 전원 코드
- 1 x DC 12V 파워 케이블
- 2 x 배터리
- 1 x 배터리 충전기
- 1 x 빠른 시작 가이드
- 1 x OS 복구용 USB 드라이브 (옵션)

배터리 충전

알림 : VR GO 시스템은 직접적인 배터리 충전을 지원하지 않습니다.
1. 배터리 충전기에 배터리를 넣습니다.
2. 배터리 충전기와 AC 어댑터를 연결합니다.
3. 모든 배터리는 충전이 완료되면 LED가 꺼집니다.
4. 배터리 상태 버튼을 누르면 배터리 충전 상태를 확인할 수 있습니다.

상단 패널

1. 전원 아웃풋 (DC12V, 2.5A)
2. USB 3.1 Type-C 포트
3. DP 포트
4. USB 3.1 포트

전면 패널

1. 전원 스위치
2. 배터리 잠금 장치

ZOTAC®

오른쪽 패널

1. 전원 인풋 (DC19.5V)
2. USB 3.0 포트
3. HDMI 포트
4. LAN (RJ45) 포트
5. USB 3.1 포트
6. 메모리 카드 슬롯
7. DP 포트
8. 헤드폰/오디오 연결 잭
9. 마이크 잭
10. 전원 아웃풋 (DC12V, 2.5A)

ZOTAC VR GO 설치하기

1. USB 3.0/3.1 장치 연결
2. HDMI 디스플레이 연결
3. 홈 네트워크 연결
4. DP 디스플레이 연결
5. 헤드폰/오디오 출력 장치 연결
6. 마이크 장치 연결
7. VR 헤드 마운티드 디스플레이 (옵션)
8. 전원 케이블 연결
9. 시스템 전원 버튼 누르기
10. WINDOWS 첫 시작 설정을 위해 화면에 안내되는 내용을 완료해 주세요. 본 과정은 몇 분이 걸릴 수도 있습니다. (옵션)

백팩 연결하기

1. ZOTAC VR GO 을 평평한 곳에 눕히고 백커버가 전면을 향하도록 놓아 주세요.
2. ZOTAC VR GO 를 백팩 위에 올려 놓으세요. ZOTAC VR GO 의 하단이 백팩의 흰색 선과 나란하게 맞춰 주세요.
3. 백팩을 눌러 주세요. 클릭 소리가 나면, 제대로 장착된 것입니다.

KR

GUIA DE INICIO RÁPIDO

CONTEÚDO DO PACOTE

- 1 x ZOTAC VR GO SYSTEM
- 1 x Mochila com straps
- 1 x Adaptador AC
- 1 x Cabo de Energia
- 1 x Cabo de alimentação DC 12 V
- 2 x Baterias
- 1 x Dock para Carregar a Bateria
- 1 x Guia de Inicio Rápido
- 1 x Unidade USB de Recuperação OS (opcional)

CARREGANDO A BATERIA

Nota: O SISTEMA VR GO não suporta que as baterias sejam carregadas diretamente.

1. Insira as baterias no dock de carga
2. Conecte o Adaptador AC no dock de carga
3. Todos os LEDs vão apagar quando a carga estiver completa
4. Pressione o status da bateria para checar o status da carga.

PAINEL SUPERIOR

1. Entrada de Energia (DC12V, 2.5A)
2. Porta USB 3.1 Type-C
3. Porta DP
4. Portas USB 3.1

PAINEL FRONTAL

1. Botão de ligado
2. Trava da bateria

ZOTAC®

PAINEL DIREITO

1. Entrada de energia (DC19.5V)
2. Portas USB 3.0
3. Porta HDMI
4. Porta LAN (RJ45)
5. Porta USB 3.1
6. Slot de cartão de memória
7. Porta DP
8. Entrada de Headphone
9. Entrada de Microfone
10. Saida de energia (DC12V, 2.5A)

CONFIGURANDO O SISTEMA ZOTAC VR GO

1. Conecte dispositivos USB 3.0/3.1
2. Ligue os displays HDMI
3. Conectar-se a redes domésticas
4. Ligar os diplays DP
5. Ligue o Fone de ouvido / dispositivo de saída de áudio
6. Conecte o dispositivo de microfone
7. Conecte a tela montada na cabeça VR (opcional)
8. Conecte o cabo de alimentação
9. Ligue o sistema
10. Siga as instruções na tela para concluir a configuração inicial do Windows. Este processo pode demorar vários minutos. (opcional)

INSTALAÇÃO DA MOCHILA

1. Coloque seu ZOTAC VR GO em uma superfície plana com a cobertura voltada para cima.
2. Coloque seu ZOTAC VR GO na mochila. Alinhe a linha branca da mochila com a parte inferior do VR GO.
3. Pressione a mochila. Quando ouvir um clique, significa que a instalação está pronta.

POR

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x SYSTEM ZOTAC VR GO
- 1 x Pasek do plecaka
- 1 x Zasilacz sieciowy
- 1 x Przewód zasilania
- 1 x Przewód zasilający 12V DC
- 2 x Baterie
- 1 x Stacja dokująca do ładowania baterii
- 1 x Skrócona instrukcja obsługi
- 1 x Napęd USB do odzyskiwania systemu operacyjnego (opcja)

ŁADOWANIE BATERII

Uwaga: System ZOTAC VR GO nie obsługuje bezpośredniego ładowania baterii.
1. Wstaw baterie do stacji dokującej.
2. Podłącz ładowarkę do stacji dokującej.
3. Po naładowaniu baterii wszystkie diody powinny zgasnąć.
4. Naciśnij przycisk, aby sprawdzić poziom naładowania baterii.

PANEL GÓRNY

1. Wyjście zasilania (DC12V, 2.5A)
2. Port USB 3.1 Type-C
3. Port DP
4. Porty USB 3.1

PANEL PRZEDNI

1. Włącznik zasilania
2. Blokada baterii

ZOTAC®

PRAWY PANEL

1. Wejście zasilania (DC19.5V)
2. Porty USB 3.0
3. Port HDMI
4. Port LAN (RJ45)
5. Port USB 3.1
6. Gniazdo kart pamięci
7. Port DP
8. Słuchawki/Wyjście Audio
9. Mikrofon
10. Wyjście zasilania (DC12V, 2.5A)

KONFIGUROWANIE SYSTEMU ZOTAC VR GO

1. Podłącz urządzenie USB 3.0/3.1
2. Podłącz wyświetlacz HDMI
3. Podłącz sieć domową
4. Podłącz wyświetlacz DP
5. Podłącz słuchawki lub inne urządzenie audio
6. Podłącz mikrofon
7. Podłącz wyświetlacz VR zakładany na głowę (opcja)
8. Podłącz przewód zasilający
9. Włącz system
10. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, należy przeprowadzić wstępną konfigurację systemu Windows. Ten etap może potrwać kilka minut. (opcja)

MOCOWANIE DO PLECAKA

1. Połóż ZOTAC VR GO na płaskiej powierzchni, tylną ścianką na dół.
2. Połóż ZOTAC VR GO na plecaku. Wyrównaj białą linię plecaka z denkiem VR GO.
3. Wsuń plecak. Gdy usłyszysz kliknięcie, oznacza to, że wszystkie elementy znalazły się na swoim miejscu.

PL

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ

- 1 x СИСТЕМА ZOTAC VR GO
- 1 x дополнительный ремешок для рюкзака
- 1 x адаптер питания
- 1 x шнур питания
- 1 x Кабель питания 12 В
- 2 x аккумулятора
- 1 x зарядная док-станция
- 1 x Краткое руководство по началу работы
- 1 x USB-накопитель для восстановления ОС (опционально)

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Примечание: VR GO не позволяет осуществлять зарядку аккумуляторов, установленных в систему.

1. Установите аккумуляторы в зарядную док-станцию.
2. Подключите к зарядной док-станции адаптер питания.
3. После завершения зарядки должны погаснуть все светодиоды.
4. Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора, нажмите кнопку индикации заряда на аккумуляторе.

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Выход питания (12 В, постоянный ток, 2.5A)
2. Порт USB 3.1 Type-C
3. Порт DP
4. Порты USB 3.1

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Кнопка включения питания
2. Фиксатор аккумулятора

ZOTAC®

ПРАВАЯ ПАНЕЛЬ

1. Вход питания (напряжение 19,5 В, постоянный ток)
2. Порты USB 3.0
3. Порт HDMI
4. Сетевой порт (RJ45)
5. Порт USB 3.1
6. Слот для карт памяти
7. Порт DP
8. Разъем аудиовыхода/подключения наушников
9. Разъем для микрофона
10. Выход питания (12 В, постоянный ток, 2.5A)

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ZOTAC VR GO

1. Подключите устройства с интерфейсом USB 3.0/3.1
2. Подключите дисплеи с интерфейсом HDMI
3. Подключите систему к домашней сети
4. Подключите дисплеи с интерфейсом DP
5. Подключите наушники или другое звуковоспроизводящее устройство
6. Подключите микрофон
7. Подсоедините шлем виртуальной реальности (опционально)
8. Подсоедините кабель питания
9. Включите систему
10. Следуя инструкциям, которые будут выведены на экран, выполните начальную настройку Windows. На этот этап может потребоваться несколько минут. (опционально)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЮКЗАКА

1. Расположите ZOTAC VR GO на ровной поверхности задней крышкой вверх.
2. Положите ZOTAC VR GO на рюкзак. Совместите нижний край VR GO с белой полоской, нанесенной на рюкзаке.
3. Чтобы зафиксировать систему в креплении, сдвиньте ее до щелчка.

RU

BREAK FREE

ACCELERATE YOUR CREATIVITY

facebook.com/zotac

twitter.com/zotac

youtube.com/zotacofficial

vimeo.com/zotac

instagram.com/zotac_official

291-SB464-00ZTF

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ZOTAC.COM